

Gemeinde Wasserburg (Bodensee)  
**Auswertung der Schwachstellen**

Route	Nr. _Neu	ID	Ortsangabe	Schwachstelle	Lösungsvorschlag	gesichtet	Schwierigkeit	Parkplatzprobleme	Fußwege/ Gehwege	Beschilderung	Straßenzustand
1	<a href="#">2a</a>	<a href="#">1-2b</a>	Schulstraße/ Höhenstraße	Endender Gehweg (Schulweg) Kinder müssen an unübersichtlicher Stelle die Straße queren	Einrichtung einer Spielstraße	11/10	xx		x		
1	<a href="#">2b</a>	<a href="#">1-2c</a>	Schulstraße/ Höhenstraße	Endender Gehweg (Schulweg) Kinder müssen an unübersichtlicher Stelle die Straße queren	Ausweisung Einbahnstraße +2c	11/10	x		x		
1	<a href="#">2c</a>	<a href="#">1-3</a>	Schulstraße/ Höhenstraße	Endender Gehweg (Schulweg) Kinder müssen an unübersichtlicher Stelle die Straße queren	Verbreiterung Gehweg auf 1,2 m	11/10	xxx		x		
1	<a href="#">5</a>	<a href="#">1-6</a>	Schulstraße/ Reihenstraße	Schulweg kreuzt	siehe Punkt 2	11/10	xxx		x		
1	<a href="#">6</a>	<a href="#">1-7</a>	Schulstraße ab Anwesen 21	Fehlender Gehweg	siehe Punkt 2	11/10	xxx		x		
1	<a href="#">7</a>	<a href="#">1-8</a>	Schulstraße / Uferstraße	Unübersichtliche Straßenecke	siehe Punkt 2	11/10	xxx		x		
1	<a href="#">8</a>	<a href="#">1-10</a>	Uferstraße, Bereich Fußweg (Uferweg)	Fußweg nicht für Kinderwagen gerecht	Schild: "verengter Fußweg, nicht geeignet für geschobene Fahrräder, Rollstuhlfahrer, Kinderwagen usw.	11/10	x		x	x	
1	<a href="#">10</a>	<a href="#">1-11+12</a>	Uferweg	Fehlerhafte Beschilderung	Schild: "verengter Fußweg, nicht geeignet für geschobene Fahrräder, Rollstuhlfahrer, Kinderwagen usw.	11/10	x		x	x	
1	<a href="#">11+12</a>	<a href="#">1-13</a>	Halbinsel	Fehlende Fahrradabstellanlagen	Errichtung von Fahrradabstellplätzen am Eingang zur Halbinsel	11/10	xx	x			
2	<a href="#">4</a>	<a href="#">2-5</a>	am Bahnhof	Überquerung Kreuzung schwierig Geschwindigkeit wird nicht eingehalten	Gehwege schaffen: Schneiden der Kurve verhindern durch Poller	11/10	x		x		
2	<a href="#">6</a>	<a href="#">2-7</a>	Gartenstraße	tiefliegende Gully-Deckel, Gefahr für Roller, Inliner, Kinder auf dem Fahrrad	Gully-Deckel anheben, Sanierung im Zuge der Kanal- und Straßensanierung	11/10	xxx				x
2	<a href="#">8</a>	<a href="#">2-9</a>	Verbindungsfeldweg Gartenweg- Obere Bildgasse	Bewuchs und Belag des Weges	Oberbau des Weges sanieren, Bewuchs	11/10	x		x		x
2	<a href="#">11</a>	<a href="#">2-12</a>	Dorfstraße	Bushaltestelle-> wenig Platz (Schulkinder)	befestigte Aussteigemöglichkeit im Rahmen Bebauungsplan W'burg Nord	11/10	xx		x		
2	<a href="#">12</a>	<a href="#">2-13</a>	Kreisverkehr	Zebrastrifen nicht genügend ausgewiesen	Hinweisschild anbringen: Zebrastrifen rechts	11/10	x			x	
2	<a href="#">21</a>	<a href="#">2-22</a>	Einmündung Bachweg	Einmündung nicht klar ersichtlich Gullydeckel Gefahr für Radler	Kreuzgitter auf Gully- Deckel	11/10	x				x

Gemeinde Wasserburg (Bodensee)  
**Auswertung der Schwachstellen**

Route	Nr. _Neu	ID	Ortsangabe	Schwachstelle	Lösungsvorschlag	gesichtet	Schwierigkeit	Parkplatzprobleme	Fußwege/ Gehwege	Beschilderung	Straßenzustand
3	<a href="#">7</a>	<a href="#">3-8</a>	Obere Rainstraße	Spielstraße, verkehrsberuhigter Bereich S-Kurve, Autos zu schnell	Verengung der Straßensituation (Pflanzkübel)	11/10	x				x
3	<a href="#">8</a>	<a href="#">3-9</a>	Obere Rainstr./ Obere Ebenhalde	Bordstein nicht tief genug abgesenkt	Bordstein anrampen	11/10	x		x		
3	<a href="#">10</a>	<a href="#">3-11</a>	Obere Ebenhalde-Einmündung	Gehweg zu eng wegen Bewuchs	Gehweg optisch um die Ecke führen	11/10	x		x		
3	<a href="#">13</a>	<a href="#">3-14</a>	Mittlere Ebenhalde	Gehweg wird zugeparkt	Aufbringung einer durchgezogenen weißen Linie	11/10	xxx		x		
5	<a href="#">4</a>	<a href="#">5-5</a>	Hege Ort, Bereich altes Seniorenheim	keine Gehwegdefinition, Wegführung fehlt	Freiflächengestaltung	11/10	xxx		x		x
5	<a href="#">5</a>	<a href="#">5-6</a>	Hege Ort, Bereich Anwesen Haslinger	Gehweg mit Blumenkübeln versperrt, Fuß- und Radweg endet	Gehweg herstellen	11/10	x		x		
5	<a href="#">6</a>	<a href="#">5-7</a>	Hege Ort, Bereich Hege 20	kein Gehweg, Hecke wächst in Str.	Gehweg auf Fahrbahn markieren, Heckenrückschnitt	11/10	x		x		
5	<a href="#">7</a>	<a href="#">5-8</a>	Ortsbereich Hege	Straßenzustand, abgesenkte Gullydeckel	Sanierung der Straßen und Einbauten	11/10	xx				x
5	<a href="#">8</a>	<a href="#">5-8</a>	Kreuzung Hege, Li 16, Nonnenhorner Straße	Kreuzung extrem gefährlich, fehlender Fußgängerübergang, keine Gehweg nach Hege-Ort	Verbesserung der Straßenquerung (Kreisel, Unterführung)	11/10	xxx		x		
7	<a href="#">11</a>	<a href="#">7-12</a>	Ortsmitte Selmnu	Bushaltestelle ohne Überdachung, kein Gehweg, Briefkasten an falscher Stelle (unübersichtliche Stelle)	Überdachung Haltestelle, Versetzung des Briefkastens zur Bushaltestelle	11/10	xx				x
8	<a href="#">2</a>	<a href="#">8-3</a>	Hengnauer Straße, Einmündung Am Mittelseemoos	Unklare Vorfahrtsregel, KFZ zu schnell auf Gerade der Hengnauer Straße	Haltemarkierung im Kreuzungsbereich	11/10	x			x	
8	<a href="#">6</a>	<a href="#">8-7</a>	Hengnauer Straße	Engstelle im Waldbereich	Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h	11/10	x			x	

Gemeinde Wasserburg (Bodensee)  
**Auswertung der Schwachstellen**

Gefahr	Unbequemlichkeit	Ärgernis	Priorität	Status	Termin	Bemerkungen
x			1	p	08/11	Meinungsumfrage durchgeführt, Anwohner und Eigentümer lehnen die Einrichtung einer Einbahnstraße ab
x			1	p	08/11	Meinungsumfrage durchgeführt, Anwohner und Eigentümer lehnen die Einrichtung einer Einbahnstraße ab
x			1	p	08/11	Meinungsumfrage durchgeführt, Anwohner und Eigentümer lehnen die Einrichtung einer Einbahnstraße ab
x			1	p	08/11	Meinungsumfrage durchgeführt, Anwohner und Eigentümer lehnen die Einrichtung einer Einbahnstraße ab
x			1	p	08/11	Meinungsumfrage durchgeführt, Anwohner und Eigentümer lehnen die Einrichtung einer Einbahnstraße ab
x			1	p	08/11	Meinungsumfrage durchgeführt, Anwohner und Eigentümer lehnen die Einrichtung einer Einbahnstraße ab
	x	x	1	p	09/11	Schilder sind bestellt
		x	1	p	09/11	Schilder sind bestellt
		x	2	p		Umgestaltung der Halbinsel soll in absehbarer Zeit erfolgen
x			1	p	12/10	
		x	3	p	01/12	
		x	3	p		Im Zuge B-Plan Nord
x			2	p		Im Zuge B-Plan Nord
x			1	p	09/11	Schild ist bestellt
x			2	p	09/11	Bauhof mit Umbau beauftragt

Gemeinde Wasserburg (Bodensee)  
**Auswertung der Schwachstellen**

Gefahr	Unbequemlichkeit	Ärgernis	Priorität	Status	Termin	Bemerkungen
x			2	p	09/11	Stellung zweier Betonpflanzkübel (aus dem Bereich Hege Strand 3)
x				p	05/11	
x			1	p	05/11	
		x	5	p	06/11	verstärkte Kontrolle seit Juni 2011
x			2	p	07/13	
x			2	p	07/13	
x			2	p	07/13	
		x	3	p	07/13	
x			1	p		Planungen des Straßenbauamtes Kempten (Unterführung)
	x	x	2	p		Leider ist aktuell nur ein Anwohner zur Aufstellung eines Wartehäuschens bereit
x			1	p		Schild rechts vor links
x			1	p		Fahrbahnverbreiterung geplant, Gespräche mit Grundstückseigentümer laufen, Baumrückschnitt noch im Herbst 2